

Auditoria Geoespacial

Relatório auxiliar de conferência documental e geométrica

MODELO ILUSTRATIVO ANONIMIZADO · Apoio a caso de usucapião

ATENÇÃO — DOCUMENTO AUXILIAR

Este modelo não é laudo, levantamento topográfico, perícia, certidão registral nem decisão sobre posse ou competência. Confronte o resultado com o memorial e a planta.

Identificação

Imóvel / identificação

Lote urbano — exemplo anonimizado

Município e UF declarados

Não informados

Sistema de coordenadas

Não confirmado

Integridade dos dados da auditoria

Algoritmo: SHA-256 · Esquema: geoaudit-integrity-v1 O relatório emitido apresenta impressões dos dados de entrada, do cálculo e do registro. Os valores foram omitidos deste modelo demonstrativo. O hash do arquivo PDF final é distinto e, quando disponibilizado no fluxo JurisSigna, consta de comprovante separado. Hash não é assinatura digital nem carimbo do tempo.

Indicadores de consistência

Situação e risco técnico do exemplo

COMPATIBLE · LOW

Área declarada

356,60 m²

Área calculada

356,6229 m²


Exemplo inspirado no formato do relatório fornecido. Não é aprovação do memorial nem conclusão jurídica sobre usucapião.

Diferença de área
0,0229 m² (0,0064%)

Perímetro calculado
91,3217 m

Validade geométrica
Geometria consistente

Representação geométrica



Enquadramento territorial (indicação auxiliar)

Indisponível: sem EPSG confirmado, não é possível transformar o polígono para posicioná-lo em mapa territorial.

Avisos técnicos

A auditoria geométrica foi executada, mas mapa e exportações dependentes do sistema de referência permanecem indisponíveis até sua identificação.

Vértices informados e trilha JurisSigna

O relatório emitido pode listar coordenadas de entrada e eventos vinculados à auditoria. Nomes, coordenadas, identificadores de usuário e hashes reais não são exibidos neste modelo. A listagem de eventos não constitui, isoladamente, cadeia criptográfica independente.

Conferência profissional obrigatória. A prova da posse e do tempo de ocupação, a análise jurídica e a responsabilidade técnica permanecem fora da conclusão automática deste relatório.